



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ИТУ СОИ АО  
«Онежский КЦСО»  
М.М. Демянчук  
20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 9**

г. Онега, Архангельская область  
Наименование территориального образования  
субъекта Российской Федерации

22 октября 2013 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище № 12».*

1.2. Адрес объекта: *164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Архангельская, д. 19-а;*

1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2302,4 кв.м;  
- наличие прилегающего земельного участка: *да, 15200 кв.м;*

1.4. Год постройки здания: *1891/1990 год*, последнего капитального ремонта: *-;*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – , капитального – не запланирован.*

1.6. Название организации (учреждения):  
полное наименование: *Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Архангельской области «Профессиональное училище № 12;*  
краткое наименование: *ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище № 12»*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Архангельская, д. 19-а.*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: *образование;*

2.2 Виды оказываемых услуг: *право ведения образовательной деятельности;*

2.3 Форма оказания услуг: *на объекте;*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети; взрослые трудоспособного возраста;*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *нет;*

2.6 Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность): *450 чел ;*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *нет;*

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
*- маршрут автобуса №1, №2, №3, №4 до остановки «Телеателье»*  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *200 м;*

3.2.2 время движения (пешком): *5 мин;*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да;*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*): *нет;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет.*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)		5-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		8-17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)		23-27
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)		28-31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (С, Г)		32-36
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект недоступен для инвалидов, передвигающихся на кресла-колясках (ВНД (К)), доступен частично для остальных категорий инвалидов и других маломобильных групп населения (ДЧ-И (О, С, Г, У)).

Обустройство объекта для всех категорий МНГ требует значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ, сложных технических решений (обустройство территории, входа в здание, санитарно-гигиенических помещений; обеспечение систем информации на объекте).

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_2015-2016\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

---

---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое \_\_\_\_\_;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 18 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на 7 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы  
Специалист отделения срочного социального  
обслуживания ГБУ СОН АО «Онежский КЦСО»  
Кучепатова Галина Леонидовна  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы  
Инженер-программист ГБУ СОН АО «Онежский КЦСО»  
Шевченко Игорь Николаевич  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:  
представители общественных организаций инвалидов  
Член местной общественной организации  
«Онежская РО ВОИ» Жаворонкова Лидия Андреевна  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте  
Помощник директора по хозяйственной части  
ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище № 12»  
Самойлова Ольга Валентиновна  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано 29.10. 2013 г. (протокол № 4) Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 9  
от 22 октября 2013 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище № 12»

164840, Архангельская область, г. Онега, ул.Архангельская, д.19-а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1				Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2-4	Отсутствуют указатели направления движения,	К, О, Г	Обустройство тротуара шириной не менее 1,8 м., установка указателей, направления движения.	работы в порядке текущего ремонта
					Ширина пешеходного тротуара менее 1,8м.  Отсутствует декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К,С		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок) ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище №12»	ДЧ-В		1-4	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 9  
от 22 октября 2013 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище №12»

164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Архангельская, д.19-а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Отсутствуют поручни по краям марша, нет разделительного поручня, высота ступени 0,19м, отсутствуют бортики у боковых краев ступеней, контрастная окраска первой и последней ступеней	все	Установка поручней по краям марша, разделительного поручня, установка бортиков у боковых краев ступеней, контрастная окраска первой и последней ступеней	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки	все	Установка навеса (водоотвода), дренажных и водосборных решеток	Текущий ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть	5	Дверь (распашная) не приспособлена для пропуска в здание всех категорий МГН, нижняя часть полотна дверей не защищена противоударной полосой.	Все	Замена входных дверей на приспособленные для пропуска всех категорий инвалидов, установка противоударной полосы до высоты 0,3м от уровня пола	работы в порядке текущего ремонта
2.5	Тамбур	есть	6-7	Отсутствуют дренажные и водозаборные решетки	Все	Установка дренажных и водосборных решеток	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище № 12»	ДЧ-И (О,С, Г, У)		5-7	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище №12»**

**164840, Архангельская область, г. Онега, ул.Архангельская, д.19-а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8-10				Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		15-17	Поручни с одной стороны лестничных маршей, отсутствуют горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	Все	Реконструкция поручней: установка с двух сторон лестничного марша с горизонтальными завершениями вверху и внизу не менее 30 см с нетравмирующим окончанием.	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11-14	Размеры тамбура запасного выхода не соответствующим нормам п.3,15 СНиП 35-01-2001	Все		Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище №12» (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		8-17	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище №12»

164840, Архангельская область, г. Онега, ул.Архангельская, д.19-а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		24-27	На пути движения в спортзал высота ступени 19см, высота порога 11см.	Все		Технические решения невозможны
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище № 12»	ДЧ-И (О, С, Г, У)		24-27	Технические решения невозможны

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть		19-23	Высота порогов более 0,025м	все		Техническое решение невозможно

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ДЧ-И (О,С,Г,У)		19-23	Технические решения невозможны

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище №12»

164840, Архангельская область, г. Онега, ул.Архангельская, д.19-а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		28-30	Высота порога 9см, ширина прохода в кабинку 76 см, отсутствуют поручни, штанги	К		Технические решения невозможны
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		31	Прием и выдача одежды производится через специальное окно, высота до окна 1,18м	К,О,С		Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище № 12»	ДЧ-И (О, С, Г, У)		28-31	Технические решения невозможны

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище №12»

164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Архангельская, д.19-а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		32-33, 35-36				Не нуждается
6.2	Акустические средства	есть		34				Не нуждается
6.3	Тактильные средства	нет		,				Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Все зоны ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище №12»	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (С, Г)		32-36	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_